



Výrobce	Model	Rok výroby
BMW	E38 / E39 / E46	1996 – 2002
Typ motoru	kód výrobce vozidla	kód typu / verze vozidla
M57 (Common-Rail)	–	–



Problém:

Motor se občas při akceleraci, nebo rovnoměrné jízdě třese a zadržává. Za některých okolností motor za jízdy vysadí. V paměti závad není žádná závada.



Možná příčina:

Špatný kontakt v konektoru snímače tlaku na zásobníku vysokého tlaku.

Řešení:

Navážte komunikaci s ŘJ motoru za pomoci vhodného diagnostického zařízení (Bosch, Atal, Texa, atd.). Ujistěte se, že závada není v některém ze vstřikovačů. Vyzkoušejte jejich funkci pomocí porovnání množství vstřikované dávky. Jestliže jsou vstřikovače v pořádku vyzkoušejte snímač tlaku na common-railu. Následně rukou zahýbejte při chodu motoru konektory. Jestliže motor reaguje jeho vynecháním, nebo zhasnutím, je závada v konektoru. V autorizované síti BMW je možné zakoupit vylepšený kabelový svazek. Existuje také čistící přípravek, kterým se dají vyčistit kontakty na snímači tlaku common-railu.

Vyměňte starý kabelový svazek za nový, vylepšený.

Tato chyba se může vyskytovat na autech vyrobených do března 2002.